



**УПРАВЛЕНИЕ ПО СПОРТУ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ТЮМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЦЕНТР ФИЗКУЛЬТУРНОЙ И СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ
ТЮМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

ул. Центральная, д. 30, стр. 1, с. Онохино,
р-он Тюменский, обл. Тюменская, 625547

Тел./факс (8-3452) 77-90-79
E-mail 83452779079@mail.ru

На № 25.04.2019 № 153
от _____

Заместителю прокурора
Тюменского района
Д.С. Тамашакину

Уважаемый Денис Сергеевич!

Направляем информацию о принятых мерах по устранению выявленных нарушений действующего законодательства, указанных в представлении об устранении нарушений закона от 28.03.2019 № 24-2019 вынесенное муниципальному автономному учреждению Центр физкультурной и спортивной работы Тюменского муниципального района (далее – МАУ ЦФСР ТМР, Центр, учреждение).

Учреждением проведены следующие мероприятия:

1. 3 этаж здания имеет менее 2 эвакуационных выходов, в помещении электрощитовой руководитель Учреждения не организовал проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград технологическими коммуникациями, что противоречит пункту 22 Правил.

Учреждением направлен запрос в управление по спорту и молодежной политике Администрации Тюменского муниципального района от 08.04.2019 № 126 приложение 1) об оказании содействия в финансовом обеспечении учреждения для устранения нарушений, связанных с оборудованием 3 этажа эвакуационным выходом.

В помещении электрощитовой заделаны негорючими материалами отверстия и зазоры в местах пересечения противопожарных преград технологическими коммуникациями.

2. Руководитель учреждения в помещении электрощитовой не обеспечил объект огнетушителями по установленным нормам, согласно приложениям №1 и № 2 действующих Правил.

В помещении электрощитовой установлен огнетушитель.

3. В помещении спортзала допускается отделка стен горючими материалами (пенопласт), что не соответствует положениям пункта 1 части 2 статьи

1, части 1 статьи 6, части 4 статьи 4, статьи 5 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Для устранения данного нарушения Учреждением запрошено финансирование в управлении по спорту и молодежной политике Администрации Тюменского муниципального района (письмо от 08.04.2019 № 126, приложение 1).

4. В нарушение пункта 1 части 2 статьи 1, части 1 статьи 6, части 4 статьи 4, статьи 89 ФЗ № 123-ФЗ, основная эвакуационная лестница со 2 этажа на 1 этаж имеет высоту – 1,75 м. Кроме того, отсутствует соответствующий указатель по направлению движения к пожарным гидрантам (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации). На них должны быть нанесены цифры, указывающие расстояние до водоисточника.

Заказаны расчеты у ОАО «Безопасность плюс» с целью устранения нарушения в отношении высоты эвакуационной лестницы со второго этажа на 1 этаж, по ее результатам будет направлено письмо учредителю для финансирования данных работ.

Установлены плоские указатели по направлению движения к пожарным гидрантам, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации на них нанесены цифры, указывающие расстояние до водоисточника.

5. Также не обеспечено исправное состояние механизмов для самозакрывания дверей 2 этажа, что не соответствует положениям пункта 37(1) Правил.

Данное замечание не соответствует действительности. Механизм для самозакрывания дверей 2 этажа находится в исправном состоянии.

6. В нарушение пункта 21 Правил, отсутствует протокол испытания, контроля качества огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачного помещения.

Данное замечание не соответствует действительности. Протокол испытаний был предоставлен в ходе проверки проверяющему соблюдение правил пожарной безопасности (приложение 2).

7. Эксплуатируется временная электропроводка (помещение рядом с сауной), что запрещено пунктом 42 Правил.

В помещении рядом с сауной демонтирована электропроводка.

8. В помещении приемной установлен 1 датчик АПС, в каждом защищаемом помещении следует устанавливать не менее двух пожарных извещателей.

В помещении приемной установлен еще один дополнительный датчик АПС.

В связи с выявленными нарушениями правил пожарной безопасности вынесено замечание заведующему хозяйством Книгину В.А., ответственному за соблюдение правил пожарной безопасности в Учреждении (приложение 3).

Информация о вынесенном представлении и принятых мерах по устранению нарушений действующего законодательства размещена на сайте <http://sportonohino.ru/>.

Приложение на ____ л. в 1 экз.

Директор



И.А. Осадченко